

個別施設計画

施設別取り組みの方向性及び計画期間一覧

(8) 公園

(8) 公園

◆施設ごとの方向性及び計画期間一覧

No.	施設名	方向性及び 実施時期	第1期	第2期	第3期	第4期
			2019年度～ 2023年度	2024年度～ 2028年度	2029年度～ 2033年度	2034年度～ 2038年度
1	西地公園あずま屋・便所		築後30年	維持管理		
2	加茂山公園		維持管理		築後30年	
3	桜つつみ公衆便所		維持管理	築後30年		
4	駅南町児童公園		築後30年	維持管理		
5	枝川公園		維持管理		築後30年	
6	波川公園		建て替え等	築後30年		
7	成山和紙の里公園		維持管理	築後30年		
8	波川玄藩城跡公園・駐車場		築後30年	維持管理		

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	西地公園あずま屋・便所	総延床面積 (㎡)	84.00
大分類	公園	小分類	公園
所在地	いの町西町7	所属課	管財契約課
設置目的・役割	東屋・公衆トイレ		
根拠条例	—		

(2) 施設を構成する主な建物

建物用途または名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準	耐震化・大規模改修工事等
便所	84.00	木造	1991/8/31	新	

※耐震基準は、昭和56年（1981年）5月31日以前に建築された建物を「旧」、昭和56年（1981年）6月1日以降に建築された建物を「新」としています。

(3) 取り組みの方向性等

	実施年度	主な工事業名称		
施設に係る 主な工事業 (予定含む)				
管理上の課題	施設について、特に大きな支障は見受けられない。2階部分については、ミニティ等で利用されている。			
今後のあり方	本施設は、1階部分を公園のトイレとして、2階部分を集会所として利用されている。今後も必要に応じ、計画的に維持修繕を行っていく。			
取り組みの 方向性	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント 期間	—

(4) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

施設全景		施設外部	
施設内部 1階		施設内部 2階	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	加茂山公園	総延床面積 (㎡)	7.28
大分類	公園	小分類	公園
所在地	いの町2735-3	所属課	総合政策課
設置目的・役割	公衆トイレ		
根拠条例	—		

(2) 施設を構成する主な建物

建物用途または名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準	耐震化・大規模改修工事等
便所	7.28	木造	2002/3/31	新	

※耐震基準は、昭和56年（1981年）5月31日以前に建築された建物を「旧」、昭和56年（1981年）6月1日以降に建築された建物を「新」としています。

(3) 取り組みの方向性等

	実施年度	主な工事業名称		
施設に係る 主な工事業 (予定含む)				
管理上の課題	本施設は、加茂山に親しむ会が施設を管理しているが、会員の高齢化が進んでいるため、管理者の後継が課題となっている。			
今後のあり方	今後も、計画的に維持管理を行う。			
取り組みの 方向性	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント 期間	—

(4) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

施設全景		施設外部	
施設内部		施設内部 天井	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	桜つつみ公衆便所	総延床面積 (㎡)	17.28
大分類	公園	小分類	公園
所在地	いの町3899-4	所属課	管財契約課
設置目的・役割	公衆トイレ		
根拠条例	—		

(2) 施設を構成する主な建物

建物用途または名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準	耐震化・大規模改修工事等
便所	17.28	木造	1997/1/1	新	

※耐震基準は、昭和56年（1981年）5月31日以前に建築された建物を「旧」、昭和56年（1981年）6月1日以降に建築された建物を「新」としています。

(3) 取り組みの方向性等

	実施年度	主な工事業名称		
施設に係る 主な工事業 (予定含む)	2013年度	修繕4件（トイレアップ、浄化槽ポンプ取替、蛎殻取替、活性炭取替）		
	2014年度	修繕2件（給水修繕、蛎殻・活性炭取替）		
	2015年度	修繕1件（女子トイレ漏水修繕）		
	2016年度	修繕4件（男子トイレ修繕、循環ポンプ修繕、トイレ修繕、濾材交換）		
	2017年度	修繕2件（加圧用ポンプ取替、屋根葺き替え工事（台風21号災害））		
	2018年度	浄化槽設置工事		
管理上の課題	施設について、特に大きな支障は見受けられない。			
今後のあり方	本施設は、仁淀川沿いに位置し、イベント等でも利用されることが多い。今後、浄化槽を設置することにより、利便性の向上を図る予定である。			
取り組みの 方向性	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント 期間	—

(4) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

施設全景		施設外部	
施設内部		屋根	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	駅南町児童公園	総延床面積 (㎡)	31.50
大分類	公園	小分類	公園
所在地	いの町駅南町100	所属課	管財契約課
設置目的・役割	公衆トイレ		
根拠条例	—		

(2) 施設を構成する主な建物

建物用途または名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準	耐震化・大規模改修工事等
便所	31.50	木造	1991/4/20	新	

※耐震基準は、昭和56年（1981年）5月31日以前に建築された建物を「旧」、昭和56年（1981年）6月1日以降に建築された建物を「新」としています。

(3) 取り組みの方向性等

	実施年度	主な工事業名称		
施設に係る 主な工事業 (予定含む)	2017年度	男子トイレ詰まり修繕（2回）		
管理上の課題	施設について、特に大きな支障は見受けられない。			
今後のあり方	今後も必要に応じ、計画的に維持修繕を行っていく。			
取り組みの 方向性	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント 期間	—

(4) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

施設全景		施設外部 雨樋に破損あり	
施設内部		施設内部	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	枝川公園	総延床面積 (㎡)	104.98
大分類	公園	小分類	公園
所在地	いの町枝川275	所属課	管財契約課
設置目的・役割	公衆トイレ・公園施設		
根拠条例	—		

(2) 施設を構成する主な建物




建物用途または名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準	耐震化・大規模改修工事等
便所	74.58	れんが造	2000/3/31	新	
機械室	30.40	木造	2003/3/31	新	

※耐震基準は、昭和56年（1981年）5月31日以前に建築された建物を「旧」、昭和56年（1981年）6月1日以降に建築された建物を「新」としています。

(3) 取り組みの方向性等

	実施年度	主な工事業名称		
施設に係る 主な工事業 (予定含む)	2013年度	修繕9件（手洗い・トイレ詰まり修繕、ドアノブ修繕・塗装、トイレOP取替、トイレパナールタ取替、トイレ排水詰まり修繕、トイレ浄化槽流入バルブ修繕、男子トイレ大便器タコノブ取替、トイレ浄化槽活性炭取替、トイレ浄化槽駆殻取替）		
	2014年度	修繕3件（障害者用トイレフラッシュバルブ取替、トイレ給水修繕（台風12号水没、トイレ浄化槽活性炭取替）		
	2015年度	修繕1件（トイレ手洗い漏水修繕）		
	2016年度	修繕2件（トイレトフライト修繕、浄化槽濾材交換）		
	2017年度	修繕5件（トイレフロア修繕、女子トイレタコノブ漏水修繕、ファインサ-取替修繕、障害者用トイレ扉修繕、トイレタイマ-取替修繕）		
管理上の課題	施設について、特に大きな支障は見受けられない。			
今後のあり方	施設周辺の枝川公園は、ゲートボール場やテニスコートがあり、多くの人に親しまれている。今後も必要に応じ、計画的に維持修繕を行っていく。			
取り組みの 方向性	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント 期間	—

(4) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

施設全景 便所		施設内部 便所	
施設全景 機械室		施設内部 機械室	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	波川公園	総延床面積 (㎡)	60.77
大分類	公園	小分類	公園
所在地	いの町波川1862-4	所属課	管財契約課
設置目的・役割	公衆トイレ・公園施設		
根拠条例	—		

(2) 施設を構成する主な建物

建物用途または名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準	耐震化・大規模改修工事等
便所	38.88	木造	1994/11/1	新	
仁淀川にこここ館	21.89	木造	1995/4/1	新	

※耐震基準は、昭和56年（1981年）5月31日以前に建築された建物を「旧」、昭和56年（1981年）6月1日以降に建築された建物を「新」としています。

(3) 取り組みの方向性等

	実施年度	主な工事業名称		
施設に係る 主な工事業 (予定含む)	2013年度	トイレ改修工事（男女トイレ各1基を和式から洋式化）		
	2013年度	修繕2件（トイレドア金具取替、男子トイレ詰まり修繕）		
	2014年度	修繕8件（にこここ館停電復旧、女子トイレ建て付け修繕、多目的トイレ洋便器取替、男子トイレ和式詰まり修繕（2回）、多目的トイレ鍵取替、トイレ男女入口ガラス修繕、トイレ内照明器具破損取替（LED化）		
	2015年度	修繕3件（トイレ詰まり修繕、トイレ取替、男子トイレ和式詰まり修繕）		
	2017年度	修繕6件（トイレドア修繕、男子トイレ詰まり修繕、小便器ワックスカール修繕、トイレ修繕、トイレ引き戸修繕、にこここ館配電盤修繕）		
管理上の課題	施設について、特に大きな支障は見受けられないが、光熱水費等多額の維持経費がかかっている。利用者が多数なことから、トイレの故障が頻発している。			
今後のあり方	施設周辺の波川公園は、催事の会場にもなり、特に夏場の川遊びシーズンにおいては、多数の人でにぎわう。今後も必要に応じ、計画的に維持修繕を行っていくとともに、施設整備について検討する必要がある。			
取り組みの方向性	2	施設の建て替え・複合化・集約化・長寿命化等の検討を行う。	マネジメント期間	1

(4) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

施設全景		施設外部	
施設内部		屋根	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	成山和紙の里公園	総延床面積 (㎡)	21.59
大分類	公園	小分類	公園
所在地	いの町成山308	所属課	産業経済課
設置目的・役割	公衆トイレ		
根拠条例	—		

(2) 施設を構成する主な建物

建物用途または名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準	耐震化・大規模改修工事等
便所	21.59	木造	1997/3/31	新	

※耐震基準は、昭和56年（1981年）5月31日以前に建築された建物を「旧」、昭和56年（1981年）6月1日以降に建築された建物を「新」としています。

(3) 取り組みの方向性等

	実施年度	主な工事業名称		
施設に係る 主な工事業 (予定含む)	2015年度	トイレ循環ポンプ修繕、漏水修繕、身障者用修繕		
	2017年度	仏ヶ峠トイレ屋根及び男子トイレドア修繕		
管理上の課題	本施設は、山間地域にあるため頻繁に現地確認を行うことができない。			
今後のあり方	本施設は、清掃が行き届いており、適切に管理されている。今後も必要に応じ、計画的に維持修繕を行っていく。			
取り組みの 方向性	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント 期間	—

(4) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

施設全景		施設外部	
施設内部		屋根	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	波川玄藩城跡公園・駐車場	総延床面積 (㎡)	11.04
大分類	公園	小分類	公園
所在地	日高村下分2073-8	所属課	産業経済課
設置目的・役割	公衆トイレ		
根拠条例	—		

(2) 施設を構成する主な建物

建物用途または名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準	耐震化・大規模改修工事等
便所	11.04	鉄筋コンクリート	1990/4/1	新	

※耐震基準は、昭和56年（1981年）5月31日以前に建築された建物を「旧」、昭和56年（1981年）6月1日以降に建築された建物を「新」としています。

(3) 取り組みの方向性等

	実施年度	主な工事業名称		
施設に係る 主な工事業 (予定含む)				
管理上の課題	本施設は、老朽化が進んでいるが、特に大きな支障はない。			
今後のあり方	本施設は、施設の立地上、利用者が少ない状況であるが、清掃等については、委託管理者によって適切に管理されている。今後も必要に応じ、計画的に維持修繕を行っていく。			
取り組みの 方向性	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント 期間	—

(4) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

施設全景		施設内部	
施設内部		施設内部 天井	