

# 【伊野南小学校1】

対策場所（路線名）

伊野南小学校と伊野南中学校の間にある交差点

危険箇所の視点

視覚

対策内容

桜の木の剪定

【対策前】



【対策後】



・桜の木が道路標識の妨げとなっていた。

・遠くからでも確認できる

# 【伊野南小学校1】

対策場所（路線名）

伊野南小学校と伊野南中学校の間

危険箇所の視点

視覚

対策内容

塗装

【対策前】



・ 塗装が薄れて確認しづらい。

【対策後】



・ 確認できるようになった。



# 【伊野南小学校1】

対策場所（路線名）

伊野南小学校周辺

危険箇所の視点

視覚

対策内容

塗装

【対策前】



【対策後】



・ 塗装が薄れて確認しづらい。

・ 確認できるようになった。

# 【伊野南小学校1】

対策場所（路線名）

天王球場前の交差点

危険箇所の視点

側方間隔

対策内容

歩道の整備

【対策前】



- ・側方間隔が狭くなっている。

【対策中】



- ・平成27年度工事完了。