

# 【川内小2】

対策場所（路線名）	いの町波川1463付近（主要地方道土佐伊野線）
危険箇所の視点	白線の位置
対策内容	白線の見直し

【対策前】



・桜の木が道路標識の妨げとなっていた。

【対策後】



・遠くからでも確認できる