

【いの町土木課】

対策場所（路線名）

町道天王北1号線における交差点

危険箇所の視点

視覚

対策内容

塗装

【対策前】



・ 塗装が薄れて確認しづらい。

【対策後】



・ 確認できるようになった。