

# 大規模盛土造成地に関わる

## 地質調査・地盤解析（ボーリング調査）及び安定解析結果のお知らせ

令和6年8月から「天王南6丁目からテニスコートにかけての盛土」と、令和7年4月から「天王南1丁目から天王野球場にかけての盛土」について、大規模盛土造成地に関わる地質調査（ボーリング調査）を実施させていただき、安定解析が終了しましたので、結果とともにご報告いたします。

天王南6丁目からテニスコートにかけてです。



天王南1丁目から町の総合運動場（野球場）にかけてです。



● 今回の調査箇所は、過去に谷筋だった箇所を盛土で埋めた箇所です。

● 大規模盛土造成地は、地震によって、宅地盤が揺れ動く現象があります。それを事前に防ぐために、今回の調査箇所では、地震が発生した際に盛土が安定しているかどうかを計算しています。

谷埋め型



盛土調査の結果については、裏面参照

## 盛土調査の結果報告

今回の地盤調査(ボーリング調査)では、盛土の深さや土の状態及び降雨時の地下水位の変動を確認し、地震時の地すべりや沈下の危険がないかを調べました。その結果、**通常時・地震時ともに盛土は安定していると判断**しています。

ただし、大きな地震が発生した際には、盛土の斜面にひび割れなどの変化がないか注意が必要です。異常を見かけた場合は、土木課までご連絡ください。

今回調査した場所以外にも盛土部分がありますが、これらについては国の経過観察マニュアルに沿って継続的に観察を行い、安全確保に努めていきます。

また、今回の調査で安全性は確認されておりますが、今後、起こるとされる南海トラフ地震と同程度の地震事例が少なく完全には解明されていません。大きな地震が起きた際には、地盤の状態に関わらず、町の避難指示に従い、速やかに避難所へ避難するなど、身の安全を最優先に行動してください。

【調査についてのお問い合わせ】

いの町 土木課 都市計画係

■電話 088-893-1116