

平成 2 5 年度

相生浄化施設水質検査結果

採水日	沈殿槽			脱水施設	
	流入水SS	採水位置	放流水 S S	排水 S S	排水 B O D
H25.5.16	18	下流	11	20	284
H25.6.20	19	上流	10	20	188
H25.7.18	25	下流	10	15	366
H25.8.15	7	上流	6	14	361
H25.9.19	24	下流	17	15	455
H25.10.30	14	上流	8	26	547
H25.11.14	19	下流	17	37	393
H25.12.19	22	上流	14	19	224
H26.1.16	26	下流	18	8	249
H26.2.20	4	上流	4	2	190
H26.3.14	16	下流	14	7	140
平均	17.64		11.73	16.64	308.82