

平成 2 6 年度

相生浄化施設水質検査結果

採水日	沈殿槽			脱水施設	
	流入水SS	採水位置	放流水 S S	排水 S S	排水 B O D
H26.5.15	16	下流	12	10	258
H26.6.20	22	上流	23	24	382
H26.7.17	18	下流	16	13	250
H26.8.21	24	上流	12	18	360
H26.9.18	16	下流	14	15	431
H26.10.24	22	上流	21	43	678
H26.11.20	20	下流	18	12	409
H26.12.18	22	上流	20	23	535
H27.1.15	23	下流	10	24	511
H27.3.2	25	上流	13	15	333
H27.3.12	32	下流	24	10	320
平均	21.82		16.64	18.82	406.09