

平成 2 7 年度

相生浄化施設水質検査結果

採水日	沈殿槽			脱水施設	
	流入水SS	採水位置	放流水 S S	排水 S S	排水 B O D
H27.5.21	16	下流	13	15	312
H27.6.18	27	上流	17	42	389
H27.7.24	15	下流	11	37	368
H27.8.20	17	上流	12	16	315
H27.9.10	38	下流	12	20	478
H27.10.15	19	上流	18	16	537
H27.11.19	23	下流	19	14	435
H27.12.17	14	上流	7	17	294
H28.1.21	29	下流	24	16	391
H28.2.18	24	上流	19	15	180
H28.3.10	18	下流	17	16	200
平均	21.82		15.36	20.36	354.45