

平成 2 8 年度

相生浄化施設水質検査結果

採水日	沈殿槽			脱水施設	
	流入水SS	採水位置	放流水 S S	排水 S S	排水 B O D
H28.5.31	23	上流	20	14	267
H28.6.16	15	下流	10	11	241
H28.7.21	14	上流	10	12	255
H28.8.18	7	下流	4	8	487
H28.9.15	18	下流	13	19	514
H28.10.20	6	上流	5	22	316
H28.11.17	20	上流	7	15	278
H28.12.15	21	下流	16	12	270
H29.1.19	26	上流	19	19	463
H29.2.16	32	下流	38	21	222
H29.3.9	22	上流	20	22	322
平均	18.55		14.73	15.91	330.45