

平成 2 9 年度

相生浄化施設水質検査結果

採水日	沈殿槽			脱水施設	
	流入水SS	採水位置	放流水 S S	排水 S S	排水 B O D
H29.5.18	24	下流	21	14	230
H29.6.15	23	上流	18	18	276
H29.7.20	29	下流	14	23	389
H29.8.17	19	上流	17	14	346
H29.9.21	30	下流	28	11	362
H29.10.19	23	上流	23	23	426
H29.11.16	28	下流	28	10	259
H29.12.21	22	上流	21	5	196
H30.1.18	21	下流	25	10	286
H30.2.15	26	下流	28	7	196
H30.3.8	20	下流	10	15	104
平均	24.09		21.18	13.64	279.09