

平成 3 0 年度

相生浄化施設水質検査結果

採水日	沈殿槽			脱水施設	
	流入水SS	採水位置	放流水 S S	排水 S S	排水 B O D
H30.5.18	21	上流	20	22	265
H30.6.21	31	下流	17	16	226
H30.7.19	32	上流	22	10	381
H30.8.20	26	下流	13	24	468
H30.9.20	28	上流	33	8	334
H30.10.18	28	下流	8	12	282
H30.11.15	16	上流	14	13	260
H30.12.20	22	下流	17	8	227
H31.1.22	26	上流	34	12	413
H31.2.22	24	下流	17	23	371
H31.3.14	24	上流	15	28	114
平均	25.27		19.09	16	303.73